

**Störung, Ursache und Abhilfe**  
**Dérangements, causes et remèdes**  
**Trouble, cause and remedy**

## 9 Störung, Ursache und Abhilfe

### HINWEIS

\*) Abhilfe nur durch autorisiertes Personal

Störung	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Motor		Siehe Betriebsanleitung Motor
Motor startet nicht	Fahrtschalter nicht in Neutralstellung (4-13/5)	Schalter in Neutralstellung bringen
Schaufelarm lässt sich nicht heben bzw. senken	Überdruckventil im Steuerventil ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen*
Erhöhte Lenkkraft notwendig	Überdruckventil in der Lenkeinheit ist offen	Überdruckventil kpl. ausbauen und säubern, neu einstellen*
	Schieber im Prioritätsventil klemmt	Prioritätsventil austauschen*
Störungen in der Fahr- und Arbeitshydraulik	Filterverstopfung	Hydraulikfiltereinsatz wechseln (8.2.5)
	Ölmangel im Hydraulikölbehälter	Öl nachfüllen
	Elektroanschlüsse an der Axialkolbenpumpe nicht fest, total getrennt oder oxydiert	Anschlüsse nach Elektroschaltplan verbinden oder reinigen
	Hochdruckventile verschmutzt	Reinigen*

## 9 Pannes, causes et remèdes

### REMARQUE

\*) dépannage uniquement par du personnel autorisé

Panne	Cause probable	Remède
Moteur		Voir les instructions de service du moteur
Le moteur ne démarre pas	Commutateur de démarrage pas dans la position neutre (4-13/5)	Mettre le commutateur en position neutre
La flèche porte-godet ne s'élève pas, resp. ne s'abaisse pas	La soupape de surpression de la vanne de commande est ouverte	Démonter complètement la soupape de surpression et la nettoyer; éventuellement monter une nouvelle soupape*
Effort de direction important nécessaire	La soupape de surpression de l'unité de direction est ouverte	Démonter complètement la soupape de surpression et la nettoyer; éventuellement monter une nouvelle soupape*
	Le tiroir de la soupape de priorité coince	Changer la soupape de priorité*
Pannes dans l'hydraulique d'avance et de travail	Filtre encrassé	Changer la cartouche du filtre à huile (8.2.5)
	Qualité d'huile dans le réservoir déficiente	Remplir d'huile
	Connexions électriques de la pompe à pistons axiaux desserrées, entièrement déconnectées ou oxydées	Brancher les connexions selon le schéma de câblage ou nettoyer
	Soupape de haute pression encrassée	Nettoyer*

## 9 Trouble, cause and remedy

### NOTE

\*) Remedy by authorized personnel only.

Trouble	Probable cause	Remedy
Engine		See Engine Operating Instructions
Engine does not start	Drive switch is not in neutral position (4-13/5)	Switch into neutral position
Bucket arm cannot be raised/lowered	Pressure relief valve in the control valve is open	Completely dismantle and clean the pressure relief valve, readjust*
Steering requires increased effort	Pressure valve in the steering unit is open	Completely dismantle and clean the pressure relief valve, readjust*
	Spool in priority valve clamps	Exchange priority valve*
Defects in the hydraulic drive and loader system	Filter clogged	Replace filter insert (8.2.5)
	Lack of oil in hydraulic oil reservoir	Refill oil
	Electrical connections to axial piston pump are loose, disconnected or oxidized	Connect according to the wiring diagram or clean
	High pressure valve clogged	Clean*

<b>Störung</b>	<b>Wahrscheinliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Störungen an der Bremsanlage	Feststellbremse hält das Gerät nicht fest	Einstellung überprüfen ggf. nachstellen, wenn nötig Bremsbeläge wechseln*  Prüfen, ob elektrische Fahrtriebsunterbrechung am Bremshebel angeschlossen ist
Generator lädt nicht	Steckverbindung lose  Keilriemen gerissen  Generatordrehzahl zu gering	Steckverbindung hineindrücken und ansetzen  Keilriemen erneuern  Keilriemenspannung prüfen ggf. nachspannen (siehe Betriebsanleitung Motor)
Heizungs-/Belüftungsanlage ausgefallen	Sicherung im Sicherungskasten defekt	Sicherung erneuern
Schlauchkupplungen der Anbaugeräte lassen sich nicht verbinden	Erhöhter Druck in Folge von Wärmeeinwirkung auf das Anbaugerät  Erhöhter Druck im Grundgerät	Verschraubung am Schlauchende über der Schnellkupplung vorsichtig lösen, Öl spritzt ab, der erhöhte Druck bricht zusammen, Verschraubung verbinden  <b>HINWEIS</b> Öl auffangen  Motor abstellen, durch kreisende Bewegungen des Ventilgebers für Arbeitshydraulik (4-13/1) Leitungen drucklos machen

Panne	Cause probable	Remède	Trouble	Probable cause	Remedy
Panne dans l'installation de freinage	Le frein de parking n'immobilise pas l'engin	Vérifier le réglage et le cas échéant, régler de nouveau. Si nécessaire, changer les garnitures de frein*  Contrôler si une interruption dans le circuit de la transmission électrique au levier de frein ne s'est pas produite	Defects in the brake system	Parking brake does not hold the loader	Check adjustment, adjust, if necessary, change the brake linings*  Check whether the electrical drive interrupter is connected to the brake lever.
Le générateur ne charge pas	Connecteur pas serré  Courroie cassée  Nombre de tours du générateur trop faible	Resserrer la connexion et l'assurer  Changer la courroie  Contrôler la tension de la courroie; le cas échéant retendre la courroie (voir instructions de service du moteur)	Generator does not charge	Loosen plug connections  V-belt torn  Generator speed too low	Push in plug connections and secure  Replace V-belt  Check V-belt tension, if necessary, tighten (see engine operation instruction).
Panne dans l'installation de chauffage/aération	Fusible défectueux dans la boîte à fusibles	Changer le fusible	Heating/ventilation fails	Fuse in fuse box defect	Change fuse
Les connexions des flexibles des équipements complémentaires ne peuvent pas être connectées	Pression trop élevée due à un effet d'échauffement de l'équipement complémentaire  REMARQUE Récupérer l'huile  Pression trop élevée dans l'hydraulique de l'engin	Dévisser avec précaution la connexion de l'extrémité du flexible avec le raccord rapide, l'huile s'échappe et la pression chute; resserrer la connexion.  <b>REMARQUE</b> Récupérer l'huile  Arrêter le moteur; faire chuter la pression dans les canalisations hydrauliques en effectuant des mouvements rotatifs du distributeur pour les travaux avec l'hydraulique (4-13/1)	Hose couplings on attachments cannot be connected	Increased pressure resulting from influence of heat on the attachment	Carefully loosen the coupling at the hose end above the quick coupling; oil sprays off; increased pressure drops, tighten coupling  <b>NOTE</b> Collect oil  Stop engine; remove pressure in the lines by moving hand lever on the pilot valve (4-13/1) several times in circularly